

# 鄂州市安全生产委员会文件

鄂州安防委字〔2025〕3号

## 市安防委关于市级挂牌督办重大安全隐患的 整 改 通 知

各区人民政府，葛店经开区、临空经济区管委会，市安防委有关成员单位：

为进一步贯彻落实《中共鄂州市委 鄂州市人民政府关于推进安全生产领域改革发展强化安全生产监管的实施意见》精神，加大重大安全隐患排查整治力度，根据《鄂州市安全生产重大事故隐患挂牌督办实施办法》有关规定要求，经各地各部门自主排查、申报，市安防办组织安全专家现场勘查、评估、论证、遴选，市安防办主任会议审议，并报请市政府审定同意，确定了2025年6处由市级挂牌督办的重大安全隐患（详见附件清单）。

为确保人民群众生命财产安全，各责任单位要迅速启动市级

挂牌督办重大安全隐患整治工作，结合附件清单整改要求，制定整治方案，于5月15日前报送至市安防控办；各督办单位要加大对有关隐患企业及相关责任单位的督促力度，确保按时间节点完成整改工作。

对完成整改的重大安全隐患，督办单位要会同责任单位及时向市安防控办申请，按流程完成整改验收工作。逾期未完成整改验收任务，或因整改不到位导致发生安全事故的，将依照国家有关法律法规，严肃追究有关单位及责任人的责任。

各单位申报的但未列入市级挂牌督办的其他隐患，由各申报单位自行挂牌督办，确保隐患按要求整改到位。

附件：鄂州市2025年度市级挂牌督办重大安全隐患清单



附件：

## 鄂州市 2025 年度市级挂牌督办重大安全隐患清单

序号	重大事故隐患名称	隐患地址	隐患基本情况	判定依据具体条款	整改要求	整改责任单位	督办单位	计划完成时间
1	鄂州市铜鑫矿业有限公司重大隐患	鄂城区汀祖镇吴垴村	1. 监测监控系统未与基建工程同步建设； 2. 未建立人员定位系统。	《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》(三十一) 矿井未建立安全监测监控系统、人员定位系统、通信联络系统，或者已经建立的系统不符合国家有关规定，或者系统运行不正常未及时修复，或者关闭、破坏该系统，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。	建立安全监测监控系统、人员定位系统	鄂州市铜鑫矿业有限公司 汀祖镇人民政府 鄂城区应急局	鄂城区人民政府	2025年11月30日
2	华容区临江乡临江中心小学房屋重大隐患	华容区临江乡粑铺村4组	教学楼年久失修，屋顶漏水严重，导致墙体表皮层大面积脱落，部分挑梁钢筋裸露，存在重大安全隐患。	教育部《教育系统重大事故隐患判定指南》关于校舍安全重大事故隐患判定标准	屋面维修和防水修缮、墙体和挑梁加固及墙面修整等	华容区教育局	华容区人民政府	2025年11月30日

3	湖北博达特种润滑剂有限公司重大事故隐患	葛店经开区张铁路2号	锅炉房与车间（内设反应釜1台，工人2-3名）安全距离仅3米，存在安全间距不足的重大安全隐患	《建筑设计防火规范》3.5.2条款	投资约20万元，对车间进行迁建，设备搬移；确保车间与锅炉房保持足够安全间距	湖北博达特种润滑滑剂有限公司 葛店经开区安办	葛店经开区管委会	2025年11月31日
4	湖北长江精工有限公司房屋安全隐患	临空经济区新庙大道182号	厂房顶棚破损严重，储物间吊顶老化坍塌，存在严重安全隐患	《自建房结构安全排查技术要点(暂行)》第十七条 钢结构房屋存在以下情形之一时，应初步判定为存在严重安全隐患：(三)受力构件因锈蚀导致截面锈损量大于原截面的10%；	对该厂房进行拆除改造	湖北长江精工有限公司	临空经济区管委会	2025年7月30日
5	梁子湖区螺丝墩水库重大事故隐患	鄂州市梁子湖区太和镇伯浩村	大坝安全鉴定为三类大坝	《水利工程运行管理生产安全事故隐患清单指南》第三条第一项未采取有效管控措施。	对螺丝墩水库进行除险加固，消除隐患。	梁子湖区水利和湖泊局	梁子湖区人民政府	2025年11月30日
6	湖北裕邦商贸发展有限公司裕邦莲花CNG加气站重大隐患	鄂城区滨湖南路87号	公司已破产，该站已停止经营，储气井内仍储存大量残余天然气，处于无人管理和值守。	《城镇燃气经营安全重大隐患判定标准》第十条。	对储气井内剩余天然气进行科学放散应急处置	湖北裕邦商贸发展有限公司	市住房和城市建设局	2025年7月31日



